

Zedeleneme ve korozyona karşı boru uçları  
ve içi kontrol edilmelidir.

Borular hava akımlarına ve drenaja olarak  
verecek biçimde toprak yüzeyinden yukarıda ve  
eğimli raflarda toplanmalıdır.



Sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü  
havalarda tarlada bırakılan boruların içindeki  
sular tamamıyla boşaltılmalıdır.

Borular asitlerin, yakıcı ve diğer kimyasal buhar ya da  
tozların çevresinde depolanmamalıdır. Depolama  
esnasında boruların, hayvan atıkları ile temas etmesi  
önlenmelidir.

Daha Geniş Bilgi için  
İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.

 0 258 212 54 80 (4 Hat)

 0 258 212 54 87

 [www.denizlitarim.gov.tr](http://www.denizlitarim.gov.tr)



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

# Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Bakımı



[www.tarimorman.gov.tr](http://www.tarimorman.gov.tr)